

Mamba 60E Notizen und Erweiterungen

Bei der Qualitätsbewertung der Erstlieferung der Mamba 60E wurden zwei Fehler festgestellt.

1. Es wurde festgestellt, dass die Querruder Anschlüsse an der Aura 8 werkseitig nicht bei jedem Modell ordnungsgemäß angesteckt wurden. Überprüfen Sie, ob die Servoanschlüsse bzw. die Verlängerungen an den Ports richtig, entsprechend der folgenden Tabelle, angeschlossen sind. Wenn sie nicht auf diese Weise konfiguriert sind, entfernen Sie sie aus der Aura und konfigurieren Sie sie entsprechend neu. Die Anschlüsse sind auch auf Seite 12 der Bedienungsanleitung richtig dargestellt.

Aura Anschlüsse	
S1	Gas (ESC / BEC), wenn angewendet wird *)
S2	Linkes Querruder
S3	Linkes Querruder
S4	Rechtes Querruder
S5	Rechtes Querruder
S6	Höhenruder
S7	Seitenruder
S8	LED Controller (Kan. 6 /Aux 1)

*) Verwenden Sie Gas an S1 der Aura nur, wenn Ihr Empfänger keinen separaten Port dafür hat.

2. Es wurde auch festgestellt, dass die auf Seite 16 der Montageanleitung aufgeführten Flügelbefestigungsschrauben nicht korrekt sind. Die richtigen Flügelbefestigungsschrauben sind vier M3 x 10 Maschinenschrauben, sie sind in einem Beutel mit der Bezeichnung "Main Wing" (Hauptflügel) enthalten.